



CÂMARA MUNICIPAL DE
FAGUNDES

Casa Dr. Geraldo Dantas

Rua Monsenhor Sales, 51 – Centro – Fagundes – PB CEP 58487-000

REQUERIMENTO Nº 083/2025


EMENTA: Solicita que seja feito reparos na base da caixa d'água localizada no sítio mãe Joana.

A Vereadora que a este subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requer ao Sr. Prefeito Wilmar Lemos Maranhão Júnior, que proceda as medidas necessárias para realizar esta solicitação.

JUSTIFICATIVA

A situação encontra-se um verdadeiro caos devido a péssima estrutura que serve como base para a referida caixa. Além do mais, devido aos problemas mencionados e que podem ser vistos nas imagens em anexo, a situação complica ainda mais porque não se pode abastecer a caixa por completo, o que causa ainda mais transtornos hídricos aos moradores daquela região e deixando de abastecer uma parte da população. Sendo assim, é de extrema urgência que seja feita a manutenção dessa estrutura. Segue imagens em anexo.

Fagundes, Sala das Sessões, 13 de maio de 2025.



Tamiris Borges Marinho de Souza
Vereadora da Câmara Municipal de Fagundes